





แบบหมายเหตุหลักฐาน QR Code

งานจ้างสำรวจรูปตัดลำน้ำและจัดทำ Rating Curve สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง				
ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร				
รหัสสถานี TN.08 ฝ่ายน้ำปัว ตำบลปัว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน			Sheet	5146 III No. 85
หมวด	TN.08-ID090013			
WGS-84	Lat. <u>18° 38' 55.1656" N</u> (N)	Long. <u>100° 43' 48.0564" E</u> (E)		
Zone 47	Ellipsoidal Height <u>163.218</u> (m)	ระดับ <u>197.8369</u> ม.(รทก.)		
UTM. 84	N. <u>2,062,834.0142</u> (m)	E. <u>682,484.9166</u> (m)		
Grid to Ground Scale Factor : 0.999985358628021				
PARAMETER		$\Delta X = 204.4798$ m.	$\Delta Y = 837.8940$ m.	$\Delta Z = 294.7765$ m.
IND.1975	Lat. <u>18°38'50.67199"N</u> (N)	Long. <u>100°44'00.26958"E</u> (E)		
Zone 47	Ellipsoidal Height <u>172.456</u> (m)			
UTM.	N. <u>2,062,532.261</u> (m)	E. <u>682,818.991</u> (m)		
ผู้สำรวจ (พิกัด) นาย อภิลิทธิ์ คีตกล้า วันที่ 19-ส.ค.-66 ผู้สำรวจ (ระดับ) นาย อภิลิทธิ์ คีตกล้า วันที่ 19-ส.ค.-66				
				
TN.08-ID090013 เป็นหมวดหลักฐานแผนที่ กรมชลประทาน สแตนเลสสี่เหลี่ยม ขนาด 8 x 8 ซม. ตรงกลางเป็นนอตหัวกลมรูปกากบาท ฝังอยู่บนพื้นคอนกรีตฝ่ายชลประทานบริเวณสถานี TN.08				
ค่าพิกัดทางราบได้จากการรังวัด STATIC ค่าพิกัดทางตั้งได้จากงานเดินระดับชั้นที่ 2				
				

ภาพประกอบหมวดหลักฐาน



ทิสเหนือ



ทิสตะวันออก



ทิสใต้



ทิสตะวันตก