

ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ  
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา



แบบหมายเหตุหลักฐาน QR Code

งานจ้างสำรวจรูปตัดลำน้ำและจัดทำ Rating Curve สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง			
ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร			
หมายเหตุหลักฐาน GNSS3-คู่ม่าน้ำ	Sheet	4845 II	No. 112
หมวด	ID070018		
WGS-84	Lat. 18° 13' 21.6116" N (N)	Long. 99° 19' 24.3415" E (E)	
Zone 47	Ellipsoidal Height 203.448 (m)	ระดับ 241.2925 ม.(รทก.)	
UTM. 84	N. 2,014,851.3403 (m)	E. 534,195.8731 (m)	
Grid to Ground Scale Factor : 0.999582203645370			
PARAMETER ΔX = 204.4798 m. ΔY=837.8940 m. ΔZ=294.7765 m.			
IND.1975	Lat. 18°13'17.02715"N (N)	Long. 99°19'35.93348"E (E)	
Zone 47	Ellipsoidal Height 203.256 (m)		
UTM.	N. 2,014,548.187 (m)	E. 534,531.819 (m)	


ผู้สำรวจ (พิกัด) นาย บุญส่ง ชมชื่นดี วันที่ 11-ก.ค.-66 ผู้สำรวจ (ระดับ) นาย บุญส่ง ชมชื่นดี วันที่ 11-ก.ค.-66



ID070018 เป็นหมายเหตุหลักฐานแผนที่ กรมชลประทาน สแตนเลสสี่เหลี่ยม ขนาด 8 x 8 ซม.

ตรงกลางเป็นนอตหัวกลมรูปกากบาท ฝังอยู่บริเวณทางเท้าสะพานข้ามคลองแม่ยาว

ค่าพิกัดทางราบและค่าพิกัดทางตั้งได้จากกรังวัด STATIC



รูปที่ 1.3-7 รูปแสดงรายละเอียดหมายเหตุหลักฐาน ID070018

ภาพประกอบเพิ่มเติมหลักฐาน



ทิศเหนือ



ทิศใต้

ID070018



ทิศตะวันออก



ทิศตะวันตก

รูปที่ 1.3-7 รูปแสดงรายละเอียดหมุดหลักฐาน ID070018 (ต่อ)