



ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา



แบบหมายเหตุหลักฐาน QR Code

งานจ้างสำรวจรูปตัดลำน้ำและจัดทำ Rating Curve สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง			
ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร			
หมายเหตุหลักฐาน GNSS3-คู่ม่าน้ำวัง			Sheet 4845 II No. 112
หมวด	ID070022		
WGS-84	Lat. 18° 04' 05.7938" N (N)	Long. 99° 15' 09.8354" E (E)	
Zone 47	Ellipsoidal Height 193.171 (m)	ระดับ 231.0570 ม.(รทก.)	
UTM. 84	N. 1,997,757.6614 (m)	E. 526,744.6329 (m)	
Grid to Ground Scale Factor : 0.999578768278872			
PARAMETER $\Delta X = 204.4798$ m. $\Delta Y = 837.8940$ m. $\Delta Z = 294.7765$ m.			
IND.1975	Lat. 18°04'01.17628"N (N)	Long. 99°15'21.31257"E (E)	
Zone 47	Ellipsoidal Height 189.349 (m)		
UTM.	N. 1,997,454.831 (m)	E. 527,078.475 (m)	
ผู้สำรวจ (พิกัด) นาย บุญส่ง ชมชื่นดี วันที่ 11-ก.ค.-66 ผู้สำรวจ (ระดับ) นาย บุญส่ง ชมชื่นดี วันที่ 11-ก.ค.-66			
			
ID070022 เป็นหมายเหตุหลักฐานแผนที่ กรมชลประทาน สแตนเลสสี่เหลี่ยม ขนาด 8 x 8 ซม.			
ตรงกลางเป็นนอตหัวกลมรูปกากบาท ฝังอยู่บริเวณทางเท้าสะพานข้ามน้ำแม่ต้า			
คำพิกัดทางราบได้จากการรังวัด STATIC คำพิกัดทางตั้งได้จากงานเดินระดับชั้นที่ 2			
			

รูปที่ 1.3-9 รูปแสดงรายละเอียดหมายเหตุหลักฐาน ID070022

ภาพประกอบเพิ่มเติมหลักฐาน



ทิศเหนือ



ทิศใต้

ID070022



ทิศตะวันออก



ทิศตะวันตก

รูปที่ 1.3-9 รูปแสดงรายละเอียดหมุดหลักฐาน ID070022 (ต่อ)