

ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา



แบบหมายเหตุหลักฐาน QR Code

งานจ้างสำรวจรูปตัดลำน้ำและจัดทำ Rating Curve สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง			
ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร			
หมายเหตุหลักฐาน GNSS4-คู่มือ		Sheet	5045 I No. 100
หมวด	ID080024		
WGS-84	Lat. 18° 18' 28.3064" N (N)	Long. 100° 18' 02.0744" E (E)	
Zone 47	Ellipsoidal Height 155.365 (m)	ระดับ 190.8954 ม.(รทก.)	
UTM. 84	N. 2,024,736.9398 (m)	E. 637,451.0485 (m)	
Grid to Ground Scale Factor : 0.999809887340530			
PARAMETER $\Delta X = 204.4798$ m. $\Delta Y = 837.8940$ m. $\Delta Z = 294.7765$ m.			
IND.1975	Lat. 18°18'23.68803"N (N)	Long. 100°18'14.04643"E (E)	
Zone 47	Ellipsoidal Height 153.945 (m)		
UTM.	N. 2,024,433.743 (m)	E. 637,784.595 (m)	
ผู้สำรวจ (พิกัด)	นาย บุญส่ง ชมชื่นดี	วันที่ 17-ก.ค.-66	ผู้สำรวจ (ระดับ) นาย บุญส่ง ชมชื่นดี วันที่ 17-ก.ค.-66
		ID080024 เป็นหมายเหตุหลักฐานแผนที่ กรมชลประทาน สแตนเลสสี่เหลี่ยม ขนาด 8 x 8 ซม.	
		ตรงกลางเป็นนอตหัวกลมรูปกากบาท ฝังอยู่บริเวณทางเท้าสะพานข้ามคลองแม่ค้ำมี	
		คำพิกัดทางราบและคำพิกัดทางตั้งได้จากการรังวัด STATIC	

รูปที่ 1.3-11 รูปแสดงรายละเอียดหมายเหตุหลักฐาน ID080024

ภาพประกอบมุมตลัฐาน




ทิศเหนือ



ทิศตะวันออก



ทิศใต้



ทิศตะวันตก

ID080024

รูปที่ 1.3-11 รูปแสดงรายละเอียดมุมตลัฐาน ID080024 (ต่อ)