



ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา



แบบหมายเหตุหลักฐาน QR Code

งานจ้างสำรวจรูปตัดลำน้ำและจัดทำ Rating Curve สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง			
ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร			
หมายเหตุหลักฐาน GNSS2-คู่ม่าน้ำปึง	Sheet	4746 I	No. 62
หมวด	ID060013		
WGS-84	Lat. 18° 47' 53.9342" N (N)	Long. 98° 59' 21.3975" E (E)	
Zone 47	Ellipsoidal Height 268.492 (m)	ระดับ 307.1067 ม.(รทก.)	
UTM. 84	N. 2,078,511.7352 (m)	E. 498,870.0602 (m)	
Grid to Ground Scale Factor : 0.999559051503171			
PARAMETER ΔX = 204.4798 m. ΔY=837.8940 m. ΔZ=294.7765 m.			
IND.1975	Lat. 18°47'49.55205"N (N)	Long. 98°59'32.75855"E (E)	
Zone 47	Ellipsoidal Height 255.529 (m)		
UTM.	N. 2,078,208.661 (m)	E. 499,202.716 (m)	
ผู้สำรวจ (พิกัด) นาย บุญส่ง ชมชื่นดี	วันที่ 9-ก.ค.-66	ผู้สำรวจ (ระดับ) นาย บุญส่ง ชมชื่นดี	วันที่ 9-ก.ค.-66
			
ID060013 เป็นหมายเหตุหลักฐานแผนที่ กรมชลประทาน สแตนเลสสี่เหลี่ยม ขนาด 8 x 8 ซม.			
ตรงกลางเป็นนอตหัวกลมรูปกากบาท ฝังอยู่บริเวณมุมสะพาน ถนนสนามกีฬา ซอย 3			
คำพิกัดทางราบได้จากการวัด STATIC คำพิกัดทางตั้งได้จากงานเดินระดับชั้นที่ 2			
			

รูปที่ 1.3-8 รูปแสดงรายละเอียดหมายเหตุหลักฐาน ID060013

ภาพประกอบมาตรฐาน



ทิศเหนือ



ทิศตะวันออก



ทิศใต้



ทิศตะวันตก

ID060013

รูปที่ 1.3-8 รูปแสดงรายละเอียดหมุดหลักฐาน ID060013 (ต่อ)