



ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ  
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา



แบบหมายเหตุหลักฐาน QR Code

งานจ้างสำรวจรูปตัดลำน้ำและจัดทำ Rating Curve สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง			
ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร			
หมายเหตุหลักฐาน GNSS2-คู่ม่าน้ำปึง		Sheet	4842 III No. 256
หมวด	ID060037		
WGS-84	Lat. 16° 36' 47.4329" N (N)	Long. 99° 14' 48.0328" E (E)	
Zone 47	Ellipsoidal Height 80.565 (m)	ระดับ 117.2818 ม.(รทก.)	
UTM. 84	N. 1,836,779.6121 (m)	E. 526,310.3040 (m)	
Grid to Ground Scale Factor : 0.999595874188229			
PARAMETER ΔX = 204.4798 m. ΔY=837.8940 m. ΔZ=294.7765 m.			
IND.1975	Lat. 16°36'42.35592"N (N)	Long. 99°14'59.39784"E (E)	
Zone 47	Ellipsoidal Height 82.275 (m)		
UTM.	N. 1,836,476.414 (m)	E. 526,643.563 (m)	
ผู้สำรวจ (พิกัด) นาย บุญส่ง ชมชื่นดี	วันที่ 13-ก.ค.-66	ผู้สำรวจ (ระดับ)	วันที่
			
ID060037 เป็นหมายเหตุหลักฐานแผนที่ กรมชลประทาน สแตนเลสสี่เหลี่ยม ขนาด 8 x 8 ซม.			
ตรงกลางเป็นนอตหัวกลมรูปกากบาท ฝังอยู่บริเวณมุมสะพานข้ามคลอง บ้านดงซ่อม			
ค่าพิกัดทางราบและค่าพิกัดทางตั้งได้จากการรังวัด STATIC			
			

รูปที่ 1.3-21 รูปแสดงรายละเอียดหมายเหตุหลักฐาน ID060037

